



## ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «ОПТИМУМ»

<b>Тип</b>	Антикоррозионная алкидная грунтовка
<b>Область применения</b>	Предназначена для грунтования металлических поверхностей под финишное окрашивание алкидными эмалями и масляными красками внутри и снаружи помещений. Не является самостоятельным покрытием.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	7 - 13 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 72 %
<b>Плотность</b>	Ок. 1,35 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком, распылением или окунанием.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли - 5 - 7 часов Финишную краску можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Цвет</b>	Серый, красно-коричневый (оттенок не нормируется).
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре вдали от источников отопления.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.
<b>Фасовка</b>	0,8 кг, 1,8 кг, 2,7 кг



## ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ «ОПТИМУМ»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочного державшегося покрытия и ржавчины, окислы, грязи, масел и других видов загрязнений, обезжирить ацетоном.
<b>Окраска</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью, валиком или окунанием.
<b>Очистка инструментов</b>	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не допускать попадания остатков грунтовки в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.