

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ОПТИМУМ»

Тип	Водно-дисперсионная краска для потолков.
Область применения	Предназначена для окрашивания новых или ранее зашпатлеванных, оштукатуренных стен и потолков из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева в помещениях с нормальной влажностью. Образует глубокоматовое прочное паропроницаемое («дышащее») покрытие. Идеальна для экономичного ремонта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	6 - 8 м ² /кг, в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Ок. 57 %
Плотность	1,5 - 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 65%	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
Блеск	Глубокоматовый
Цвет	Белый
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.
Фасовка	3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг.



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ОПТИМУМ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой На основе ПВА «Эконом». Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Проникающей «Оптимум». При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.