

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Латексная шпатлевка готовая к применению. |
| Область применения | Предназначена для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, а также для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью. |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Расход на 1 слой | 0,6-1 м ² /кг (1-1,7 м ² /л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя. |
| Сухой остаток | Ок. 78 % |
| Плотность | Ок. 1,7 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится шпателем |
| Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов |
| Цвет | Белый |
| Заполняющая способность | До 5 мм |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес. |
| Фасовка | 1,5 кг; 3 кг; 5 кг; 8 кг; 16 кг; 30 кг |

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%. Не рекомендуется проводить шпатлевание в случае непосредственного воздействия на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. Во впадинах и углублениях до 5 мм. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от старых, непрочных держатся покрытий, пыли, грязи. В случае поражения грибком, плесенью или микроорганизмами, поверхность обработать дезинфицирующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Сильно впитывающие и мелящие поверхности прогрунтовать грунтом фасадным «Профи» ТЕКС. |
| Выравнивание | Наносить шпателем в один или несколько слоев на сухую подготовленную поверхность. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой. |

| | |
|---------------------|---|
| ОХРАНА ТРУДА | Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. |
|--------------------------------|---|